


210634 ALTERNATORE INFORMAZIONI TECNICHE

Conseguentemente allle modifiche motore effettuate da Mercedes per i veicoli SMART, il Costruttore Valeo ha deciso di togliere le boccole di fissaggio a causa di varianti che non potevano essere rispettate in sede di fornitura. Essendo il nostro articolo 210634 originale Valeo, nella confezione rimane privo di boccole di fissaggio.











Attualmente, come da estratto del catalogo costruttore veicolo sottoriportato, date le varianti applicazioni vettura, le boccole di fissaggio devono essere acquistate a parte come Kit 214500

